


ARAÇ TESLİM FORMU

RAPOR NO	759480417087	BAYİ ADI	GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL
EKSPERTİZ TARİHİ	03/09/2025 11:28/11:44	TSE/HYB BELGE NO	
KİLOMETRE/MİL	264956 Km	YETKİLİ PERSONEL	UĞUR KORKMAZ
EKSPERTİZ ÜCRETİ	8000 TL	TELEFON	5330368327
EKSPERTİZ PAKETİ	YAMAN PAKET	ADRES	Sanayi Mah. 60737 Nolu Cadde No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP

ARAÇ BİLGİLERİ


Marka	FIAT EGEA		
Model Yılı	2017	Plaka	
Şanzıman Tipi	Manuel	Şasi No	
Yakıt Tipi	Dizel		
Renk	Beyaz	Motor Hacmi	1.6

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışındadır. Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.

2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir. Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.

5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.

6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir. Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.

7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemi gerçekleştireceğimi, aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemi hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

Bilgi : Her oto ekspertiz merkezi bir franchise işletmesidir. Bu rapordaki her türlü sorumluluk raporu hazırlayan işletmeye aittir. İŞLETME MERSİS NO:

ALICI

**ULUSLARARASI İSLAMİ
YARDIMLAŞMA VAKFI 5445109029**

SATICI

**ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM
VAKFI 5445109029**

YAMANLAR BAĞIMSIZ
KASE / ONY
OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
YUSUF DOĞAN VE UĞUR KORKMAZ ADI ORTAKLIĞI
TİF: 0 533 036 83 27
Şehitkamil Vergi Dairesi: 9970585907




Mahmut Salt ÖZKILIN



Rapor No / Tarih	759480417087 03/09/2025
Plaka	
Şasi	
Marka	FIAT EGEA

KAPORTA BOYA KONTROLLERİ

-----> SOL



-----> SAĞ

Ek Tespitler : Muhtelif Yerlerde Düzeltme, Ezik / Çizik Varmı : Evet


Sol Ön Şase	: Orijinal
Sol Ön Podye	: Orijinal
Sol Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal
Sol Ön Direk	: Orijinal
Sol Orta Direk	: Orijinal
Sol Kılıç Sacı	: Orijinal
Sol Üst Frangart	: Orijinal
Sol Arka Şase	: Orijinal
Arka Panel	: Orijinal
Havuz Sacı	: Orijinal
Ön Tampon Demiri	: Orijinal
Sol Arka Direk	: Orijinal

Sağ Ön Şase	: Orijinal
Sağ Ön Podye	: Orijinal
Sağ Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal
Sağ Ön Direk	: Orijinal
Sağ Orta Direk	: Orijinal
Sağ Kılıç Sacı	: Orijinal
Sağ Üst Frangart	: Orijinal
Sağ Arka Şase	: Orijinal
Ön Panel	: Orijinal
Taban Sacı	: Orijinal
Arka Tampon Demiri	: Orijinal
Sağ Arka Direk	: Orijinal

-ARAÇ ETRAFINDA EZİK ÇİZİK RUTUJ GAMZE MEVCUT-----



Rapor No / Tarih	759480417087 03/09/2025
Plaka	
Şasi	
Marka	FIAT EGEA

DİNAMOMETRE PERFORMANS TESTİ

Ölçüm Değeri 96 HP

Fabrika Değeri 120 HP

EK AÇIKLAMALAR



Rapor No / Tarih

759480417087 | 03/09/2025

Plaka

Şasi

Marka

FIAT EGEA

MOTOR EKSPERTİZ

1	Motor Koruyucu Kapağı	: Orta
2	Hava Filtre Hortumları	: Orta
3	Motor Elektrik Tesisatı	: Orta
4	Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	: Sızıntı yok
5	Motor Yağ Seviyesi	: Periyodik bakım önerilir
6	Motor Isı Ve Ses İzolasyon	: Orta
7	Turbo Intercooler Kontrolü	: Kontrol Edilmeli
8	Triger Kayışı	: Kontrol edilmeli, sesli
9	Su Hortumları Sızdırmazlığı	: Kontrol edilmeli
10	Yakıt Sistemi Ve Sızdırmazlık	: Kontrol edilmeli
11	Direksiyon Pompa Kontrolü	: Orta
12	Soğutma Fanları	: Orta
13	Motor Su Radyatörü Sızdırmazlığı	: Kontrol edilmeli
14	Klima Kompresör Ve Boruları	: Orta
15	Motor Üfleme Var Mı?	: Üfleme Yok
16	Fren Hidroliği	: Orta
17	Motor Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	: Vuruntu Yok
18	Turbo Genel Kontrolü	: Bakım önerilir
19	Akü	: İyi
20	Sağ / Sol Kule Bilyaları	: Kontrol edilmeli
21	V Kayışı	: Deforme
22	Şarj Dinamosu	: İyi
23	Yağ Yakma Mevcut Mu?	: Hayır
24	Marş Motoru	: İyi
25	Enjektör Durumu	: Servis Kontrolü Önerilir
26	Sıvı Kontrolleri	: İyi
27	Eksantrik Zincir	: İyi
28	Motor Su Kaçağı / Eksiltme	: Kontrol edilmeli
29	Servis Bakımı	: Önerilir

EK AÇIKLAMALAR

KAYIŞLAR BÖLÜMÜ SESLİ-----

TURBO ENJEKTÖR BAKIM----

ARACA PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR----



Rapor No / Tarih

759480417087 | 03/09/2025

Plaka

Şasi

Marka

FIAT EGEA

MEKANİK EKSPERTİZ

1	Yay Ve Amortisör (Ön)	: Orta
2	Yay Ve Amortisör (Arka)	: Orta
3	Fren Balata Durumu (Ön)	: Orta
4	Fren Balata Durumu (Arka)	: Orta
5	Rot Kolları Ve Rot Başları	: Deforme
6	Salıncak Burç Rotilleri	: Deforme
7	Aks Ve Aks Körükleri Ön	: Deforme
8	Jant (Ön)	: Kapak
9	Jant (Arka)	: Kapak
10	Motor Ve Şanzıman Alt Takozlar	: Orta
11	Şanzıman	: Bakım Önerilir
12	Direksiyon Kutusu	: Orta
13	Debriyaj Kontrol / Yarı Otomatik	: Kontrol
14	Egzoz Kontrolü	: Orta
15	Egzos Boru Ve Susturucuları	: Orta
16	Aks Ve Aks Körükleri	: Deforme
17	Ön Krank Keçesi	: Orta
18	Torsiyon Burç / Denge Kolları	: Deforme
19	Yakıt Deposu Ve Boruları	: Orta
20	Yağ Soğutucusu	: Servis Kontrolü
21	Karter	: Terletme
22	Motor Alt Muhafaza	: Orta
23	Fren Hortumları	: Orta
24	Fren Disk (Ön)	: Orta
25	Fren Disk (Arka)	: Orta
26	El Freni Halatları	: Orta
27	Davlumbazların Kontrolü	: Orta

EK AÇIKLAMALAR

ÖN DÜZEN BAKIM DİSK BALATA KONTROL TAVİSYE EDİLİR (JANT-LASTİK) KONTROL-----

ARACA GENEL VE AĞIR BAKIM TAVSİYE EDİLİR-----

MOTOR ŞANZİMAN KARTEL REVİZYON GÖRMÜŞ BAKIM KONTROL-----



Rapor No / Tarih	759480417087 03/09/2025
Plaka	
Şasi	
Marka	FIAT EGEA

ARAÇ İÇ VE DIŞ EKSPERTİZ

1	Aydınlatmalar	: Çalışıyor
2	Dikiz Aynası	: Sağlam
3	Emniyet Kemerleri Kontrol	: Çalışıyor
4	Güneşlikler Kontrol	: Sağlam
5	Torpido Kontrol	: Sağlam
6	Direksiyon Kontrol	: Deforme
7	Koltuklar Kontrol	: Deforme
8	Döşemeler	: Deforme
9	Cam Kumandası Kontrol	: Çalışıyor
10	Klima Kontrol	: Çalışıyor
11	Gösterge Paneli Kontrol	: Çalışıyor
12	Radio	: Çalışıyor
13	Teyp	: Çalışıyor
15	Kapı Kolları	: Çalışıyor
18	Elektrikli Ayna	: Çalışıyor
19	Pedallar	: İyi
20	Kapı Fitilleri	: İyi
21	Göğüs / Orta Konsol Kontrol	: İyi
22	Korna	: Çalışıyor
23	Farlar	: Çalışıyor
25	Ön - Arka Sisler	: Çalışıyor
26	Sinyaller Ve Dörtlü İkaz	: Çalışıyor
27	Silecekler	: Çalışıyor
29	Camlar	: Sağlam
30	Arka Stoplar	: Çalışıyor
31	Stepne	: Var
32	Cam / Kapı Fitili	: İyi
33	Lastik(Önler) Durum - Tarih	: Kış
34	Lastik(Arka) Durum - Tarih	: Orta

EK AÇIKLAMALAR

İÇ TRİMLERDE KULLANIMDAN DOLAYI DEFORMELER MEVCUT-----



Rapor No / Tarih

759480417087 | 03/09/2025


Plaka

Şasi

Marka

FIAT EGEA

OBD / ARIZA TESPİT



1	Motor Elektroniği Kayıt	Arıza Kodu Yok
2	Hava Yastığı Kayıt	Arıza Kodu Yok
3	Fren Sistemleri Kayıt	Arıza Kodu Yok
4	Otomatik Şanzıman Elektroniği	Arıza Kodu Yok
5	Multi Medya Kayıt	Arıza Kodu Yok
6	Akü	Arıza Kodu Yok
7	Direksiyon Kumanda Elektroniği	Arıza Kodu Yok
8	Dijital Klima Elektroniği Kayıt	Arıza Kodu Yok
9	Gösterge Panel Elektronikleri	Arıza Kodu Yok
10	Merkezi Elektronik Kayıt	Arıza Kodu Yok
11	Park Sensörü Kayıt	Arıza Kodu Yok
12	Hız Sabitleyici Sistemi Kayıt	Arıza Kodu Yok
13	Abs Sistemi Kayıt	Arıza Kodu Yok
14	Asr Sistemi Kayıt	Arıza Kodu Yok

EK AÇIKLAMALAR



Rapor No / Tarih

759480417087 | 03/09/2025

Plaka

Şasi

Marka

FIAT EGEA

AIRBAG EKSPERTİZ

1	Direksiyon Airbag	Sağlam
2	Sağ Torpido Airbag	Sağlam
3	Sol Perde Airbag	Sağlam
4	Sağ Perde Airbag	Sağlam
5	Sağ Ön Koltuk Airbag	Sağlam
6	Sol Ön Koltuk Airbag	Sağlam
7	Sağ Ön Emniyet Kemer Fışeği	Sağlam
8	Sol Ön Emniyet Kemer Fışeği	Sağlam

EK AÇIKLAMALAR



Rapor No / Tarih	759480417087 03/09/2025
Plaka	
Şasi	
Marka	FIAT EGEA

CONTA YANIK TESTİ

Sonuç	Renk	Açıklama
		YAPILAMADI
X		TEMİZ (KAÇAK YOK)
		HAFİF DÜZEY KAÇAK
		ORTA DÜZEY KAÇAK
		YÜKSEK DÜZEY KAÇAK
		ÇOK YÜKSEK DÜZEY KAÇAK

TEST SONUÇLARININ SAĞLIKLI DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKEN HUSUSLAR

Conta yanık testi pozitif sonuç vermişse;

- 1) Aracın motoru daha önce yağlanıp tamirat işlemi görmüşse (silindir kapağı ve conta tamir görmüşse) onarım işlemi sonrası motoru yoran usta, servis soğutma suyunu tamamen boşaltarak yeni antifrizli soğutma suyu koymamışsa, eski suda artık egzoz gazı ile çözünmüş olarak kalabileceğinden test pozitif sonuç vermiş olabilir. Bu tip durumlarda radyatör suyu tamamen yenilenip tekrar test yapılmalıdır.
- 2) E.G.R. sistemi su soğutmalı olan araçlarda silindir kapağı ve conta kontrolü, önceki E.G.R sisteminin kontrolü önerilir.
- 3) Yukarıdaki işlemlerden sonra tekrar pozitif çıkarsa, sorun motor yanma odasındadır. Öncelikle silindir kapağı ve conta kontrolünün yapılması önerilir.
- 4) Araçta aktif antifriz kaçağı veya oksitlenme mevcutsa, bu bölgelerden motor suyu ile birlikte egzoz gazı kaçağı da oluşabileceğinden, silindir kapak contası testi sağlıklı sonuç vermeyebilir.





Rapor No / Tarih

759480417087 | 03/09/2025

Plaka


Şasi

Marka


FIAT EGEA

TEST HATTI

SÜSPANSİYON TESTİ



FREN TESTİ



YANAL KAYMA TESTİ

ÖN DÜZEN : 2 m/Km

ARKA DÜZEN : 4 m/Km

